



Rib vanaf de rand volgens opgegeven afstand verlijmen.

2 of 3 mm ronde carbon staaf.

Eerst schuin afschuren dan rond.

3mm depron